

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
Заведующий МДОУ №15 д. Тарасово  
Храменкова О.И./



2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №15 «Детский сад д. Тарасово»  
1.2. Адрес объекта: 187031, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Тарасово, д. 6  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 541,4 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4027 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта \_\_\_ - \_\_\_ г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_ г., капитального \_\_\_ - \_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №15 «Детский сад д. Тарасово»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187031, Ленинградская обл., Тосненский район, д. Тарасово, д. 6  
1.8. Основание для пользования объектом: \_\_\_\_\_  
1.9. Форма собственности: безвозмездное пользование.  
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области.  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187031, Ленинградская обл., Тосно, пр. Ленина, д. 32

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: присмотр и уход  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 75 человек в день.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
автобусы, микроавтобусы № 326 (остановка «Тарасово, детский сад»)  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Тарасово, детский сад» 120 м  
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1- 2.13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	3.1- 3.16
4.1	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	4.1- 4.11
4.2	Зона целевого назначения здания (медицинский кабинет)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	4.12- 4.13
4.3	Зона целевого назначения здания (кабинет заведующего)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	4.14- 4.15
5	Санитарно-гигиенические помещения (в группах)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О)	-	5.1-5.7

		ДУ (К,С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С)	-	6.1-6.4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С).

*ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.*

Ручка калитки не контрастна на фоне ограждения. В асфальтовом покрытии имеются ямы и неровности, путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно.

Лестница не обозначена контрастной маркировкой, лестница не дублируется пандусом, со стороны стены отсутствует дополнительный поручень, перед маршем лестницы и спуском на лестницу отсутствует предупреждающий тактильный указатель. В покрытии площадок имеются ямы и неровности. Высота порогов дверей входов более 0,014 м (0,05 м и 0,07 м), отсутствует кнопка вызова помощника, дверные ручки не контрастны на фоне дверного полотна, перед дверьми отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания двери основного входа (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,57 м и 1,33 м соответственно). Ширина дверного проема створки двустворчатой двери в тамбуре основного входа в свету менее 0,9 м (0,82 м), ширина дверного проема двери в тамбуре 2 входа в группу раннего возраста менее 0,9 м (0,79 м), в тамбуре основного входа имеется порог высотой более 0,014 м (0,06 м), в тамбурах 1 и 2 входа в группу раннего возраста пороги высотой более 0,014 м (0,03 м и 0,1 м соответственно), перед дверьми в тамбурах отсутствует предупреждающий тактильный указатель, размеры тамбуров менее нормативных значений.

Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования. Ширина маршей менее 1,35 м (1,02 м), поручни расположены на высоте 0,43 и 1,03 м, перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, завершающие части поручней лестницы короче 0,3 м (0,18 м). Ширина дверного проема двери, расположенной на пути движения к группе, в свету менее 0,9 м (0,79 м), высота порога двери более 0,014 м (0,04 м). Специальные пути эвакуации детей имеют барьеры.

Дверные проемы в группах в свету менее 0,9 м (0,78 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, в дверных проемах группы раннего развития имеются пороги высотой более 0,014 м (0,03-0,1 м). Ширина дверного проема в медицинский кабинет в свету менее 0,9 м (0,78 м), высота порога на входе в медицинский кабинет более 0,014 м (0,06 м), дверная ручка расположена на высоте более 1,1 м (1,2 м), дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна. Ширина дверного проема в кабинет заведующего в свету менее 0,9 м (0,78 м), дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна.

Туалетные комнаты и кабины в группах не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования. Ширина дверных проемов в санузел в свету менее 0,9 м (0,78 м), высота порога на входе в санузел группы раннего возраста более 0,014 м (0,03 м).

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. *(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» сентября 2017 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от «14» сентября 2017 г.